CORPO C–D

PROSPETTO OVEST



PROSPETTO SUD



PROSPETTO EST



PROSPETTO NORD

CORPO B

PROSPETTO SUD



PROSPETTO OVEST



PROSPETTO NORD



PROSPETTO EST



CORPO E

PROSPETTO OVEST



PROSPETTO SUD

PROSPETTO EST



* NOTA 1:
Considerato che l' I.D. (indice di degrado per la valutazione delle coperture in cemento amianto secondo il metodo algoritmo di calcolo del DGR n° 13237/18.11.2008) è compreso tra i valori di 25 e 44, è prescritta l' esecuzione della bonifica entro il 2015

A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI p.zza Cardinal A. Ferrari 1 MILANO
AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA via Alfredo Campanini 6 MILANO

Ristrutturazione piano rialzato dell' edificio "padiglione ricovero" della sede di viale Monza per realizzazione della nuova sede dell' Azienda Regionale di Emergenza ed Urgenza (AREU) e interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse
Centro di Formazione e di Simulazione per l'Attività formativa Clinico-Assistenziale di Emergenza e Urgenza, Maxiemergenze Internazionali e Management di Sistemi Sanitari

PROGETTO PRELIMINARE
CUP I47E13000340001
CIG 6019106367

Stato di Fatto

TAV 9 ARCH - Indagine preliminare e rilievo del degrado - Prospetti Corpo B, C, D

cala 1:100

Direttore Generale AO Istituto Gaetano Pini:

Direttore Generale Areu : Dott. Alberto Zoli

Responsabile del Procedimento - Dirigente Ufficio Tecnico G. Pini: Ing. Massimiliano Agisti

Progettista incaricato : arch. Giovanni Arrigoni

COMMITTENTE:
Azienda Ospedaliera
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano

Agg. :

Data : Giugno 2014