



TIPO DI INCENDIO	ESTINGUENTE ADATTO	COME USARLO
DEFINIRE LA CLASSE DELL'INCENDIO	ACQUA SCHIUMA ANIDRIDE CARBONICA (CO2) POLVERE CHIMICA POLVERE SPECIALE FLUORURE E SIMILI AZOTO	ACQUA (estintore a schiuma): tenersi ben solidi sulle gambe e dirigere il getto alla base delle fiamme. Non usare sui portelli in tensione. Tagliare la corrente. SCHIUMA: non spingere il getto nel liquido che brucia. Usare il codice alfanumerico in schiuma sul fuoco. Non usare sui portelli in tensione. ANIDRIDE CARBONICA: a 30 cm dirigere il getto il più possibile vicino al fuoco (prima di bordi delle fiamme e poi davanti le porte. Non respingere i vapori). POLVERE: dirigere il getto alla base delle fiamme. FLUORURE e altri idroalogenati: dirigere il getto alla base delle fiamme. Non respingere i vapori.
USARE QUESTI ESTINGUENTI	A	CONSTRUIRE UNO SCHEMA
USARE QUESTI ESTINGUENTI	B	CONSTRUIRE UNO SCHEMA
USARE QUESTI ESTINGUENTI	C	CONSTRUIRE UNO SCHEMA

LEGENDA			
	MURI E PORTE REI I 20		LUOGO SICURO
	PORTA REI I 20 CON CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA		VIA DI USCITA VERSO IL BASSO
	AREA ESCLUSA DAGLI INTERVENTI DEL PROGETTO ESECUTIVO		VIA DI USCITA ORIZZONTALE
	ESTINTORE DA 6kg TIPO 13A-89B-C COME DA D.M. 18/09/02		VIA DI USCITA VERSO L'ALTO
	IDRANTE A MURO COMPLETO DI MANICHETTA E LANCIA UNI 45		IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE INCENDIO
	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VVFF		QUADRO ELETTRICO
			PERCORSO VERSO LUOGO SICURO
			IMPIANTO DI ALLARME ATTIVATORI MANUALI PANNELLO OTTICO ACUSTICO E CITOSONICO
			SEGNALE SONORO D'ALLARME
			LAMPADA D'EMERGENZA
			PANNELLO OTTICO ACUSTICO CON SCRITTA "ALLARME INCENDIO"
			PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO

A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI p.zza Cardinal A. Ferrari 1 MILANO
AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA via Alfredo Campanini 6 MILANO

Ristrutturazione piano rialzato dell' edificio "padiglione ricovero" della sede di viale Monza per realizzazione della nuova sede dell' Azienda Regionale di Emergenza ed Urgenza (AREU)
Centro di Formazione e di Simulazione per l'Attività formativa Clinico-Assistenziale di Emergenza e Urgenza, Maxiemergenze Internazionali e Management di Sistemi Sanitari



PROGETTO PRELIMINARE CUP I47E13000340001
Stato di Progetto

Tav 38 IMP VVFF - Vigili del Fuoco

Scala 1:100 Direttore Generale AO Istituto Gaetano Pini: Direttore Generale Area : Dott. Alberto Zoli Responsabile del Procedimento - Dirigente Ufficio Tecnico G. Pini: Ing. Massimiliano Agosti Progettista incaricato: arch. Giovanni Arignani Progettista VVFF: ing. Paolo Formicelli	COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano Agg.: Data: Giugno, 2014
--	---